

## Le « Guide-roues » des bus

A l'appui de ce qui a été dit lors de la réunion publique AMUTC du 19 décembre 2014, voici un exemple de traitement du sujet accostage des bus aux arrêts pour favoriser l'accès des PMR/UFR et poussettes.

Ci-joint des photos de réalisation de bordure de quai « Guide-roues » aux stations avenue Victor Hugo à Rosny sous Bois/ Montreuil sur la ligne 118.



On distingue bien la forme arrondie des bordures pour ne pas agresser les pneus des bus.



La RATP préfère cette solution à celle des principes actifs sur les bus eux-mêmes comme les radars d'approche ou les guidages optiques avec caméra et ligne blanche.